


CARDAN

DAF 2300 6x6

Allgemeine Merkmale

Marke	DAF
Unterkategorie	Koffer
Kilometerstand	64.000km
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Sehr gut
Referenz	5857



Eigenschaften

Kabine

Nein

DAF 2300 6x6

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x6
Übertragung	Handgeschenk

Zubehör