

Mercedes-Benz 1017 K 4x4

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Unterkategorie	Koffer
Zählerstand	53.823km
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Sehr gut
Kraftstoff	Diesel
Referenz	5758



Eigenschaften

Kabine ☐ Nein

Technische Spezifikationen

Übertragung ☐ Schaltgetriebe