

Volvo N10/12 6x4

Características generales

Marca	Volvo
Subcategoría	Furgón
Lectura del odómetro	4.842km
Condición	Usado
Condición general	Muy bien
Combustible	Diesel
Referencia	5799





















Características

Cabina

Volvo N10/12 6x4

Especificaciones técnicas

Transmisión Apretón de manos

Descripción

 $Volvo\ N10-6x4\ km\ 4842\ !!!!\ Perfect\ truck, like\ new\ Ready\ to\ work\ Steel\ suspension\ Manual\ gearbox\ Intern\ id\ 5799\ Movie\ link; https://youtu.be/rNPWowRU1Yg\ www.jancardan.nl$

Accesorios