Volvo N10/12 6x6

Caractéristiques générales

Marque	Volvo
Sous-catégorie	Benne basculante
Condition	Utilisé
État général	Très bien
Carburant	Diesel
Référence	5798

Propriétés

Cabine	Non

Spécifications techniques

Transmission	Boîte de vitesses manuelle

Jan Cardan Hoogeveenenweg 28A 2913 LV
Nieuwerkerk aan den IJssel Nederland

+31(0)654987975